


# カーボンマスター814FA BK

JAN 4906752 105504



部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1 ストッパー	¥2,500	D914+D918-02-3
2 エレベーターストッパー	¥600	C444
3 開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
4 エレベータープレート	¥2,200	C337+C405
5 段付ネジ	¥1,100	C404
6 エレベーター上部	¥5,500	C337+C405+C404+D452+D455+D453
7 エレベーター下部	¥3,000	D454+2/21-254-7
8 エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-254-7
9 脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	C420(2個)+C421+C422+C423(2個)
10 脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	C426(2個)+C427+C428+C429(2個)
11 脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	C432(2個)+C433+C434+C435(2個)
12 脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	C420(2個)+C423(2個)
13 脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C426(2個)+C429(2個)
14 脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	C432(2個)+C435(2個)

## 注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- カメラ取付けネジ及びカメラプレートの部品販売は行いません(大型重修理扱い)。  
理由: 交換するのに分解接着作業が必要な為、専門の技術を要します
- 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン三脚重修理扱い)  
理由: 石突セットとカーボンパイプ材は接着されていて、専門的技術が必要な為。
- 参考 雲台部名 : SBH-320BKN JAN 4906752 200940