

カーボンマスター924FL-SP

JAN 4906752 105771



⑭付属ショートエレベーター

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M987
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P801
5	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
6	エレベーターストッパー	¥600	7480
7	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
8	エレベーターセット *注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+3442+1860+3399+5165+5314+F065
9	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497(2個)+F603
10	エレベーター下部プレート	¥600	5165
11	段付ネジ	¥1,100	0597
12	エレベーター下部ゴム	¥400	5314
13	石突ゴム *注意(2)	¥500	K955
14	ショートエレベーター	¥9,000	2/23-263-7

注意点

- お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品が追加に成りました。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 参考 雲台部名 : SH-806N JAN 4906752 206393