


カーボンマスター823PRO N

JAN 4906752 107980



⑰付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M987
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P801
5	エレベーターストッパー	¥550	H681
6	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
7	エレベータープレート	¥2,200	M227+C337
8	段付ネジ	¥1,600	M230
9	エレベーター上部	¥5,500	M227+C337+M230+M724+L621
10	エレベーター下部	¥3,000	L622+2/21-254-7
11	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-254-7
12	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
16	石突ゴム	¥1,000	L296
17	石突スパイク *注意(3)	¥1,500	2-23-243-2

注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリスを付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 参考 雲台部名 : SH-806N
JAN 4906752 206393