


カーボン714 リミテッド

JAN 4906752 107607



| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|-----------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | パンハンドル | ¥2,500 | 2/13-077-0+1426 |
| 2 | パンハンドル(縦位置) | ¥2,500 | 2/13-076-1+1426 |
| 3 | パンストッパー | ¥550 | J488+7711 |
| 4 | シュー固定レバーセット *注意(1) | ¥650 | 7614+H142+8061 |
| 5 | 芯金キャップ *注意(2) | ¥300 | C853 |
| 6 | エレベーターストッパー | ¥550 | H681 |
| 7 | 開脚ストッパーセット *注意(3) | ¥1,000 | C417+3428+3405+3406 |
| 8 | エレベーター上部 | ¥3,500 | C861+F693+D449 |
| 9 | エレベーター下部 | ¥2,200 | G289+D451 |
| 10 | エレベーター抜け止めキャップ | ¥500 | D451 |
| 11 | 脚ロックナットセットNO.1 *注意(4) | ¥2,500 | C426(2個)+C427+C428+C429(2個) |
| 12 | 脚ロックナットセットNO.2 *注意(4) | ¥2,500 | C432(2個)+C433+C434+C435(2個) |
| 13 | 脚ロックナットセットNO.3 *注意(4) | ¥2,500 | G443(2個)+G439+G441+G435(2個) |
| 14 | 脚パイプ内樹脂セットNO.1 | ¥1,200 | C426(2個)+C429(2個) |
| 15 | 脚パイプ内樹脂セットNO.2 | ¥1,200 | C432(2個)+C435(2個) |
| 16 | 脚パイプ内樹脂セットNO.3 | ¥1,200 | G443(2個)+G435(2個) |
| 17 | 石突ゴム *注意(5) | ¥450 | C874 |

注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤で緩み止め処理をし、ゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください。
目一杯回すと破損します。出来れば修理に出してください。(中型普通修理扱い)
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『6123エイブル300DX用シュー』JAN 4906752 201268
- 参考 雲台部名 : SH-705E 単品販売は行っていません。