


# カーボン814 リミテッド

JAN 4906752 107621



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-077-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-076-1+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	シュー固定レバーセット *注意(1)	¥650	7614+H142+8061
5	芯金キャップ *注意(2)	¥300	8073
6	エレベーターストッパー	¥550	H681
7	開脚ストッパーセット *注意(3)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
8	エレベータープレート	¥2,200	C337+C405
9	段付ネジ	¥1,100	C404
10	エレベーター上部	¥5,500	C337+C405+C404+C403+D455+D453
11	エレベーター下部	¥3,000	D454+D244
12	エレベーター抜け止めキャップ	¥500	D244
13	脚ロックナットセットNO.1 *注意(4)	¥2,500	C420(2個)+C421+C422+C423(2個)
14	脚ロックナットセットNO.2 *注意(4)	¥2,500	C426(2個)+C427+C428+C429(2個)
15	脚ロックナットセットNO.3 *注意(4)	¥2,500	C432(2個)+C433+C434+C435(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	C420(2個)+C423(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C426(2個)+C429(2個)
18	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	C432(2個)+C435(2個)
19	石突ゴム *注意(5)	¥450	C437

## 注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！  
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！  
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤で緩み止め処理をし、ゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください。  
目一杯回すと破損します。出来れば修理に出してください。(中型普通修理扱い)
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締めてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。  
※ 製品名『6123エイブル300DX用シュー』JAN 4906752 201268
- 参考 雲台部名 : エイブル300DX雲台  
JAN 4906752 200612