


カーボン824 FLゲンテイセット

JAN 4906752 107782



* セット付属:レザーストラップ付

| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | パンハンドル | ¥2,500 | 2/13-104-0+1426 |
| 2 | パンハンドル(縦位置) | ¥2,500 | 2/13-103-2+1426 |
| 3 | パンストッパー | ¥550 | J488+7711 |
| 4 | カメラネジセット *注意(1) | ¥1,200 | 2682+2561+2004+1548(2個)+0015+1282 |
| 5 | カメラ台コルク | ¥500 | C584 |
| 6 | エレベーターストッパー | ¥550 | H681 |
| 7 | 開脚ストッパーセット *注意(2) | ¥1,000 | C417+3428+3405+3406 |
| 8 | エレベータープレート | ¥2,200 | M227+C337 |
| 9 | 段付ネジ | ¥1,600 | M230 |
| 10 | エレベーター上部 | ¥5,500 | M227+C337+M230+M724+L621 |
| 11 | エレベーター下部 | ¥3,000 | L622+2/21-254-7 |
| 12 | エレベーター抜け止めフック付 | ¥1,000 | 2/21-254-7 |
| 13 | 石突ゴム *注意(3) | ¥450 | K956 |

注意点

- 1) お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- 2) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 3) お客様が石突ゴム交換時の注意！
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム用接着剤を付けてください。
- 4) 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 5) 雲台のみの単体販売は行っていません、修理に出してください。