


# カーボン724 リミテッド

JAN 4906752 107829



|    | 部品名                   | 希望小売価格(税別) | 部品番号                   |
|----|-----------------------|------------|------------------------|
| 1  | パンハンドル                | ¥2,500     | 2/13-077-0+1426        |
| 2  | パンハンドル(縦位置)           | ¥2,500     | 2/13-076-1+1426        |
| 3  | パンストッパー               | ¥550       | J488+7711              |
| 4  | シュー固定レバーセット *注意(1)    | ¥650       | 7614+H142+8061         |
| 5  | 芯金キャップ *注意(2)         | ¥300       | C853                   |
| 6  | エレベーターストッパー           | ¥550       | H681                   |
| 7  | 開脚ストッパーセット *注意(3)     | ¥1,000     | C417+3428+3405+3406    |
| 8  | エレベーター上部              | ¥3,500     | C861+F693+D449         |
| 9  | エレベーター下部              | ¥2,200     | G289+D451              |
| 10 | エレベーター抜け止めキャップ        | ¥500       | D451                   |
| 11 | 脚ロックナットセットNO.1 *注意(4) | ¥2,500     | K941(2個)+K940+K942(2個) |
| 12 | 脚ロックナットセットNO.2 *注意(4) | ¥2,500     | K946(2個)+K945+K947(2個) |
| 13 | 脚ロックナットセットNO.3 *注意(4) | ¥2,500     | K951(2個)+K950+K952(2個) |
| 14 | 脚パイプ内樹脂セットNO.1        | ¥1,200     | K941(2個)+K942(2個)      |
| 15 | 脚パイプ内樹脂セットNO.2        | ¥1,200     | K946(2個)+K947(2個)      |
| 16 | 脚パイプ内樹脂セットNO.3        | ¥1,200     | K951(2個)+K952(2個)      |
| 17 | 石突ゴム *注意(5)           | ¥450       | K957                   |

## 注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！  
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！  
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤で緩み止め処理をし、ゆっくり締め付けながら雲台動作調整をしてください。  
目一杯回すと破損します。出来れば修理に出してください。(中型普通修理扱い)
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締め付けてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。  
※ 製品名『6123エイブル300DX用シュー』JAN 4906752 201268
- 参考 雲台部名 : SH-705E 単品販売は行っておりません。