


# カーボン724BH-LE

JAN 4906752 108239



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	2,500	D893+D897-02-6
2	エレベーターストッパー	550	H681
3	開脚ストッパーセット *注意(1)	1,000	C417+3428+3405+3406
4	エレベーター上部	3,500	C861+F693+D449
5	エレベーター下部	2,200	G289+D451
6	エレベーター抜け止めキャップ	500	D451
7	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	2,500	K941 (2個)+K940+K942 (2個)
8	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	2,500	K946 (2個)+K945+K947 (2個)
9	脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	2,500	K951 (2個)+K950+K952 (2個)
10	脚パイプ内樹脂セットNO.1	1,200	K941 (2個)+K942 (2個)
11	脚パイプ内樹脂セットNO.2	1,200	K946 (2個)+K947 (2個)
12	脚パイプ内樹脂セットNO.3	1,200	K951 (2個)+K952 (2個)
13	石突ゴム *注意(3)	450	K957

## 注意点

- 1) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 2) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 3) お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 4) カメラ取付けネジ及びカメラプレートの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。  
理由: 交換するのに分解接着作業が必要な為、専門の技術を要します
- 5) 参考 雲台部名 : SBH-280BKN JAN 4906752 200933