

# プロ250DX BK

JAN 4906752 101315



|    | 部品名               | 希望小売価格(税別) | 部品番号                              |
|----|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 1  | パンハンドル            | ¥2,500     | 2/13-104-0+1426                   |
| 2  | パンハンドル(縦位置)       | ¥2,500     | 2/13-103-2+1426                   |
| 3  | パンストッパー           | ¥550       | J488+7711                         |
| 4  | カメラネジセット *注意(1)   | ¥1,200     | 1282+1548(2個)+0015+2004+2561+2682 |
| 5  | カメラ台コルク           | ¥450       | C844                              |
| 6  | 芯金キャップ *注意(2)     | ¥300       | C853                              |
| 7  | エレベーターストッパー       | ¥550       | H681                              |
| 8  | 開脚ストッパーセット *注意(3) | ¥1,000     | C417+3428+3405+3406               |
| 9  | エレベーターセット         | ¥4,500     | C861+F693+H875+D451               |
| 10 | エレベーター抜け止めキャップ    | ¥500       | D451                              |
| 11 | 石突ゴム *注意(4)       | ¥450       | 3295                              |

## 注意点

- お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！  
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！  
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤を塗布しゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください、目一杯締付けると破損します。  
確実に修理ができませんと使用できませんので、修理をお勧めします。(中型普通修理扱い)
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)  
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 参考 雲台部名 : SH-705 JAN 4906752 200674