


# カーボンマスター814PRO II

JAN 4906752 103968



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M987
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	J002
5	エレベーターストッパー	¥600	C444
6	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
7	エレベータープレート	¥2,200	C337+C405
8	段付ネジ	¥1,100	C404
9	エレベーター上部	¥5,500	C337+C405+C404+C403+D455+D453
10	エレベーター下部	¥3,000	D454+2/21-254-7
11	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-254-7
12	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	C420(2個)+C421+C422+C423(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	C426(2個)+C427+C428+C429(2個)
14	脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	C432(2個)+C433+C434+C435(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	C420(2個)+C423(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C426(2個)+C429(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	C432(2個)+C435(2個)

## 注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。  
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。  
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン三脚重修理扱い)  
理由: 石突セットとカーボンパイプ材は接着されていて、専門的技術が必要な為。
- 参考 雲台部名 : SH-806雲台 JAN 4906752 20097