

カーボンマスター913PRO II

JAN 4906752 105375



⑩付属ショートエレベーター

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M952
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M952
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	H545
5	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
6	エレベーターストッパー	¥600	7480
7	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
8	エレベーターセット *注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+3442+1860+3399+5165+F065
9	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
10	エレベーター下部プレート	¥600	5165
11	段付ネジ	¥1,100	0597
12	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	F597(2個)+F593+F594+F600(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	C420(2個)+C421+C422+C423(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	F597(2個)+F600(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C420(2個)+C423(2個)
16	ショートエレベーター *注意(1)	¥9,000	2/23-223-8

注意点

- お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品を追加しました。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(大型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン重修理扱い)。
理由: 石突セットとカーボン材は接着されていて交換は、専門的技術が必要な為。
- 参考 雲台部名 : SH-807 JAN 4906752 200988