


# グランドマスタースポーツⅡFA

JAN 4906752 105450



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥2,500	D914+D918-02-3
2	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
3	エレベーターストッパー	¥600	7480
4	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
5	エレベーターセット *注意(1)	¥6,500	3397+0571+3396+3398+1860+3399+5165+F065
6	エレベータープレート	¥600	5165
7	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,000	3243+5363+3419
8	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,000	3245+5364+3420
9	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥600	5363+3419
10	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥600	5364+3420
11	石突ゴム *注意(3)	¥500	3421

## 注意点

- お客様がエレベーターセット交換時の注意！  
先にクランクセット及びエレベータープレートを外してから交換してください。  
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品を追加しました。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！  
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- カメラ取り付けネジ及びカメラプレートの部品販売は行いません(大型重修理扱い)。  
理由: 交換するのに分解接着作業が必要な為、専門の技術を要します
- 参考 雲台部名 : SBH-320BKN JAN 4906752 200940