


UL-114カーボン3WAY

JAN 4906752 105566



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M987
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	J002
5	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
6	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
7	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
8	脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	K946(2個)+K945+K947(2個)
9	脚パイプ内樹脂セットNO.1 *注意(3)	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
10	脚パイプ内樹脂セットNO.2 *注意(3)	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
11	脚パイプ内樹脂セットNO.3 *注意(3)	¥1,200	K946(2個)+K947(2個)
12	石突ゴム *注意(4)	¥450	K956

注意点

- 1) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 2) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 3) お客様に脚パイプ内樹脂セット及び脚ロックナットセット部品販売の注意！
セット部品抜け止めコマ(K937・K942・K947)を取付けるパイプ穴形状が「口」(四角)なら部品販売はできますが「○」(丸い)場合は無償で「口」(四角)加工修理を行います。
- 4) お客様が石突ゴム交換時の注意！
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 5) パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 6) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 7) 参考 雲台部名 : SH-806雲台 JAN 4906752 200971