


カーボンマスター923PRO

JAN 4906752 105634

希望小売価格 118,800円(税別)



⑬付属ショートエレベーター

⑭付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M952
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M952
3	シュー固定レバーセット * 注意(1)	¥2,000	8059+J950+J660+J952+J951+5110+H526
4	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
5	エレベーターストッパー	¥600	7480
6	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
7	エレベーターセット * 注意(2)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165
8	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
9	エレベーター下部プレート	¥600	5165
10	段付ネジ	¥1,100	597
11	脚ロックナットセットNO.1 * 注意(3)	¥2,500	K971(2個)+K970+K972(2個)
12	脚ロックナットセットNO.2 * 注意(3)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
13	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K971(2個)+K972(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
15	石突ゴム	¥1,000	L296
16	ショートエレベーター * 注意(2)	¥9,000	2/23-263-7
17	石突スパイク * 注意(4)	¥1,500	2-23-243-2

注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レバー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(大型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『6196SH-806E/807E用シュー』JAN 4906752 251928 希望小売価格 3,500円(税別)
- 参考 雲台部名 : SH-807E 希望小売価格 23,500円(税別)
JAN 4906752 250914