

# カーボンマスター823PRO

JAN 4906752 107522



## ⑬付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M987
3	シュー固定レバーセット *注意(1)	¥2,000	8059+J950+J660+J952+J951+5110+H526
4	エレベーターストッパー	¥550	H681
5	開脚ストッパーセット *注意(2)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
6	エレベータープレート	¥2,200	C405+C337
7	段付ネジ	¥1,100	C404
8	エレベーター上部	¥5,500	C405+C337+C404+C403+D455+L621
9	エレベーター下部	¥3,000	L622+2/21-254-7
10	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-254-7
11	脚ロックナットセットNO.1 *注意(3)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
12	脚ロックナットセットNO.2 *注意(3)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
13	脚パイプ内樹脂セットNO.1 *注意(4)	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.2 *注意(4)	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
15	石突ゴム	¥1,000	L296
16	石突スパイク *注意(5)	¥1,500	2-23-243-2

### 注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！  
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様に脚パイプ内樹脂セット及び脚ロックナットセット部品販売の注意！  
セット部品抜け止めコマ(K937・K942)を取付けるパイプ穴形状が「□」(四角)なら部品販売はできますが「○」(丸い)場合は無償で「□」(四角)加工修理を行います。(修理窓口にお電話ください)
- お客様が石突スパイク交換時の注意！  
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベラー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。  
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。  
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。  
※ 製品名『6196SH-806E/807E用シュー』 JAN 4906752 251928
- 参考 雲台部名 : SH-806E JAN 4906752 250907