


SH-705

JAN 4906752 200674

(類似品 SH-705S)



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-104-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-103-2+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	カメラネジセット *注意(1)	¥1,200	2682+2561+2004+1548(2個)+0015+1282
5	カメラ台コルク	¥450	C844
6	芯金キャップ *注意(2)	¥300	C853

注意点

- 1) お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- 2) お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤を塗布しゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください、目一杯締付けると破損します。
確実に修理ができませんと使用できませんので、修理をお勧めします。(中型普通修理扱い)
- 3) 2003年以前販売のSH-705のパンハンドル及びパンハンドル(縦位置)は形状材質は違います。
2003年以前の部品在庫はございませんが現在の部品は使用できます。
- 4) 単品販売していないSH-705Sとの違い！
パンハンドル及びパンハンドル(縦位置)の形状及び表面処理色違い。
パンハンドル部品番号2/13-077-0・パンハンドル(縦位置)部品番号2-13-076-1希望小売価格は同じ。