

SC504DX

JAN 4906752 215531



⑪ 付属雲台固定ネジ

| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|--------------------|------------|---|
| 1 | パンハンドル | ¥2,500 | P004+7626+P011+P007+1426 |
| 2 | パンハンドル(縦位置) | ¥2,500 | P004+P002+1426 |
| 3 | パンストッパー | ¥600 | P019+P020+P021 |
| 4 | シュー固定レバーセット *注意(1) | ¥2,000 | N617+N616+N613+N612+N614+N610+N611+N615 |
| 5 | エレベーターストッパー | ¥600 | P061+P062 |
| 6 | エレベータープレート | ¥2,200 | P270 |
| 7 | 段付ネジ | ¥1,600 | P271 |
| 8 | エレベーター上部セット | ¥5,500 | P270+P271+P266+P289 |
| 9 | エレベーター下部セット | ¥2,500 | P323+P290+P074+P272 |
| 10 | エレベーター抜け止めキャップ | ¥1,000 | P074+P272 |
| 11 | 雲台固定ネジ *注意(2) | ¥500 | P072(3個) |

注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気お付けてネジを締めてください。
- お客様が雲台固定ネジ取付け時の注意！
大きな雲台を取り付けるときはエレベータープレート下部より付属のレンチで締めてください。
- レベラー(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 石突ゴムの部品販売は行いません(中型重修理扱い)
理由: 石突セットとアルミパイプ材は接着されている為、専門的技術が必要な為。
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『6259DINアルミクイックシュー(大)』JAN 4906752 245071
- 参考 雲台部名 : SH-715E
JAN 4906752 244722