

# カーボンマスター714PRO

JAN 4906752 103678

希望小売価格 66,100円(税別)



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-104-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-103-2+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	カメラネジセット <b>*注意(1)</b>	¥1,200	1282+1548(2個)+0015+2004+2561+2682
5	カメラ台コルク	¥450	C844
6	芯金キャップ <b>*注意(2)</b>	¥300	C853
7	エレベーターストッパー	¥600	C444
8	開脚ストッパーセット <b>*注意(3)</b>	¥1,000	C417+3428+3405+3406
9	エレベーター上部	¥3,500	C861+F693+D449
10	エレベーター下部	¥2,200	G289+2/21-255-5
11	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-255-5
12	脚ロックナットセットNO.1 <b>*注意(4)</b>	¥2,500	C426(2個)+C427+C428+C429(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 <b>*注意(4)</b>	¥2,500	C432(2個)+C433+C434+C435(2個)
14	脚ロックナットセットNO.3 <b>*注意(4)</b>	¥2,500	G443(2個)+G439+G441+G435(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	C426(2個)+C429(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C432(2個)+C435(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	G443(2個)+G435(2個)

## 注意点

- お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！  
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！  
六角ボルトはネジロック剤処理の為外すには多少力が必要です。部品交換後は市販のネジロック剤を塗布してゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください。目一杯締め付けると破損します。  
補修が完全にできない方は修理に出すことをお勧めします。(中型普通修理扱い)
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン三脚重修理扱い)  
理由：石突セットとカーボンパイプ材は接着されていて、専門的技術が必要な為。
- 参考 雲台部名：SH-705 希望小売価格 8,100円(税別)

JAN 4906752 200674