

カーボンマスター824FA

JAN 4906752 108284



⑱ 付属 石突スパイク

⑲ 付属 エレベーター抜け止めキャップ

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥1,600	Q261+Q260+4193+Q263+8879+Q238
2	ハンストッパー	¥1,000	Q243+Q242a+Q237
3	フリクション調整ツミ	¥1,000	Q259+L007a+Q238
4	カメラ台コルク	¥450	Q885
5	エレベーターストッパー	¥550	H681
6	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
7	エレベータープレート	¥2,200	M227+N479
8	段付ネジ	¥1,600	M230
9	エレベーター上部	¥5,500	M227+N479+M230+M724+L621
10	エレベーター下部	¥3,000	L622+F693+F190+D244+C151
11	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
12	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
13	脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	K946(2個)+K945+K947(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K946(2個)+K947(2個)
17	石突ゴム	¥1,000	L297
18	石突スパイク *注意(3)	¥1,500	2-23-243-2
19	エレベーター抜け止めキャップ *注意(4)	¥500	D244

注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
4段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- 付属のエレベーター抜け止めキャップは、エレベーター上部のみで使用する場合に取り付けてください。
- 参考 雲台部品名 : PBH-525 JAN 4906752 206683