

# カーボンマスター823PROキャク

JAN 4906752 107546



## ⑬付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	エレベーターストッパー	¥550	H681
2	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
3	エレベータープレート	¥2,200	C405+C337
4	段付ネジ	¥1,100	C404
5	エレベーター上部	¥5,500	C405+C337+C404+C403+D455+L621
6	エレベーター下部	¥3,000	L622+2/21-254-7
7	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-254-7
8	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
9	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
10	脚パイプ内樹脂セットNO.1 *注意(3)	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
11	脚パイプ内樹脂セットNO.2 *注意(3)	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
12	石突ゴム	¥1,000	L296
13	石突スパイク *注意(4)	¥1,500	2-23-243-2

### 注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様に脚パイプ内樹脂セット及び脚ロックナットセット部品販売の注意！  
セット部品抜け止めコマ(K937・K942)を取付けるパイプ穴形状が「□」(四角)なら部品販売はできますが「○」(丸い)場合は無償で「□」(四角)加工修理を行います。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！  
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- 参考： 推薦雲台

・3WAY雲台	SH-806N	JAN 4906752 206393
・3WAY雲台	SH-736HDN	JAN 4906752 206423
・自由雲台	SBH-280EBK	JAN 4906752 206102
・自由雲台	SBH-280BK	JAN 4906752 200933