

# カーボン823 FLゲンテイセット

JAN 4906752 107775



\* セット付属:レザーストラップ付

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-104-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-103-2+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	カメラネジセット *注意(1)	¥1,200	2682+2561+2004+1548(2個)+0015+1282
5	カメラ台コルク	¥500	C584
6	エレベーターストッパー	¥550	H681
7	開脚ストッパーセット *注意(2)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
8	エレベータープレート	¥2,200	M227+C337
9	段付ネジ	¥1,600	M230
10	エレベーター上部	¥5,500	M227+C337+M230+M724+L621
11	エレベーター下部	¥3,000	L622+2/21-254-7
12	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-254-7
13	石突ゴム *注意(3)	¥450	K955

## 注意点

- 1) お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！  
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- 2) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 3) お客様が石突ゴム交換時の注意！  
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム用接着剤を付けてください。
- 4) 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)  
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 5) 雲台のみの単体販売は行っていません、修理に出してください。