

カーボン1723

JAN 4906752 107850



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-077-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-076-1+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	カメラネジセット * 注意(1)	¥1,200	1282+1548 (2個)+0015+2004+2561+2682
5	カメラ台コルク	¥450	C844
6	芯金キャップ * 注意(2)	¥300	C853
7	エレベーターストッパー	¥550	H681
8	開脚ストッパーセット * 注意(3)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
9	エレベーター上部	¥3,500	C861+F693+D449
10	エレベーター下部	¥2,200	D450+D451
11	エレベーター抜け止めキャップ	¥500	D451
12	脚ロックナットセットNO.1 * 注意(4)	¥2,500	K941 (2個)+K940+K942 (2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 * 注意(4)	¥2,500	K946 (2個)+K945+K947 (2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K941 (2個)+K942 (2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K946 (2個)+K947 (2個)
16	石突ゴム * 注意(5)	¥450	K956

注意点

- 1) お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- 2) お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤で緩み止め処理をし、ゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください。
目一杯回すと破損します。出来れば修理に出してください。(中型普通修理扱い)
- 3) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 4) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 5) お客様が石突ゴム交換時の注意！
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 6) 参考 雲台部名 : SH-705S 単体販売はしておりません。