


スタンドカーボン604DX

JAN 4906752 204719



⑪ 付属 トツネジアダプター

⑫ 付属 石突アダプター

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥1,000	F105+D488+D487+1426+D530
2	シュー固定レバーセット *注意(1)	¥1,000	K100+K101+3242+F109
3	脚ロックナットセットNO.1	¥800	2834+8439+2837
4	ポールロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K946(2個)+K945+R640(2個)
5	ポールロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K951(2個)+K950+R650(2個)
6	ポールロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	K976(2個)+K975+R660(2個)
7	ポールパイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K946(2個)+R640(2個)
8	ポールパイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K951(2個)+R650(2個)
9	ポールパイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K976(2個)+R660(2個)
10	石突ゴム *注意(3)	¥400	0446
11	付属 トツネジアダプター	¥2,500	C861+0101
12	付属 石突アダプター	¥1,000	2390+0446

注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様がポールロックナットセット交換時の注意！
パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！
2段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- ストラップの部品販売は行いません(カーボン重修理扱い)。
理由: 交換するのにカシメ作業が必要な為、専門の技術を要します。
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『スプリントPRO II用クイックシュー』 JAN 4906752 201558
- 参考 雲台部名 : SBH-100DQN JAN 4906752 206461