


プロ333DX

JAN 4906752 101322



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-077-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-076-1+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	シュー固定レバーセット * 注意(1)	¥650	7614+H142+8061
5	芯金キャップ * 注意(2)	¥300	C853
6	クランクハンドル	¥2,750	2/23-233-5+D249
7	エレベーターストッパー	¥550	H461
8	エレベーターセット	¥6,500	2037+F693+7498+2040
9	エレベーター下部ゴム	¥300	7606
10	石突ゴム * 注意(3)	¥450	5306

注意点

- 1) お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- 2) お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤を塗布しゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください、目一杯締付けると破損します。
確実に修理ができませんと使用できませんので、修理をお勧めします。(中型普通修理扱い)
- 3) お客様が石突ゴム交換時の注意！
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 4) 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 5) クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『エイブル300DX用クイックシュー』 JAN 4906752 201268
- 6) 参考 雲台部名 : SH-705E 単体販売はしていません。