

# エイブル200EX

JAN 4906752 101513



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-077-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-076-1+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	カメラネジセット *注意(1)	¥1,200	1282+1548(2個)+0015+2004+2561+2682
5	カメラ台コルク	¥450	C844
6	芯金キャップ *注意(2)	¥300	C853
7	エレベーターストッパー	¥550	H681
8	開脚ストッパーセット *注意(3)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
9	エレベーターセット	¥4,000	C861+F693+D449+D451
10	エレベーター抜け止めキャップ	¥500	D451
11	石突ゴム *注意(4)	¥450	5306

## 注意点

- お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！  
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！  
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤を塗布しゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください、目一杯締付けると破損します。  
確実に修理ができませんと使用できませんので、修理をお勧めします。(中型普通修理扱い)
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！  
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！  
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)  
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 参考 雲台部名 : SH-705S 単体販売はしていません。