


グランドマスター II

JAN 4906752 104286



| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|-----------------------|------------|---|
| 1 | パンハンドル | ¥2,500 | 3390 |
| 2 | パンハンドル(縦位置) | ¥2,500 | 3424 |
| 3 | パンストッパー | ¥650 | 3379 |
| 4 | カメラネジセット *注意(1) | ¥1,500 | 0353+3470+3366+2005+1548+0015+4477+0014 |
| 5 | 背当てプレート | ¥1,200 | 4632 |
| 6 | カメラ台コルク | ¥500 | 7947 |
| 7 | クランクハンドル | ¥2,750 | 2/23-095-2+3428 |
| 8 | エレベーターストッパー | ¥600 | 7480 |
| 9 | ステーストッパー | ¥600 | 3234+6100 |
| 10 | エレベーターカバーパイプ輪ゴム | ¥350 | 8988 |
| 11 | エレベーターセット *注意(2) | ¥8,500 | 3397+0571+3442+3398+1860+3399+5165 |
| 12 | エレベータープレート | ¥600 | 5165 |
| 13 | 脚ロックナットセットNO.1 *注意(3) | ¥2,000 | 3243+5363+3419 |
| 14 | 脚ロックナットセットNO.2 *注意(3) | ¥2,000 | 3245+5364+3420 |
| 15 | 脚パイプ内樹脂セットNO.1 | ¥600 | 5363+3419 |
| 16 | 脚パイプ内樹脂セットNO.2 | ¥600 | 5364+3420 |
| 17 | 石突ゴム *注意(4) | ¥500 | 3421 |

注意点

- 1) お客様がカメラネジ交換時の注意！
カメラネジ締付け用ツマミとカメラネジ底部の取付けは、プラスネジ部にネジロック剤を付けてください。
- 2) お客様がエレベーターセット交換時の注意！
先にクランクセット及びエレベータープレートを外してから交換してください。
- 3) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジ部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 4) お客様が石突ゴム交換時の注意！
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 5) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 6) 参考 雲台部名 : グランドマスターブラック雲台 希望小売価格 14,900円(税別)
JAN 4906752 200322