


プロ700DXⅢ

JAN 4906752 105368



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M952
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M952
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	H545
5	エレベーターストッパー	¥550	8486
6	開脚ストッパーセット * 注意(1)	¥1,200	H879+0353+3405+3406
7	エレベータープレート	¥2,200	C337+8312
8	段付ネジ	¥1,100	0597
9	エレベーター上部	¥6,500	C337+8312+8311+0597+8313+G225
10	エレベーター下部	¥3,500	G225+G231
11	エレベーター抜け止めキャップ	¥550	G231
12	石突ゴム * 注意(2)	¥500	8328

注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！
3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(大型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(大型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(大型普通修理扱い)。
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 参考 雲台部名 : SH-807雲台 JAN 4906752 200988