

カーボン724EX II

JAN 4906752 107645



| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|-----------------------|------------|------------------------|
| 1 | パンハンドル | ¥2,500 | 2/13-104-0 |
| 2 | パンハンドル(縦位置) | ¥2,500 | 2/13-104-0 |
| 3 | パンストッパー | ¥600 | K858+7711 |
| 4 | シュー固定レバーセット *注意(1) | ¥1,000 | 7614+J664+7613 |
| 5 | エレベーターストッパー | ¥550 | H681 |
| 6 | 開脚ストッパーセット *注意(2) | ¥1,000 | C417+3428+3405+3406 |
| 7 | エレベーター上部 | ¥3,500 | C861+F693+D449 |
| 8 | エレベーター下部 | ¥2,200 | G289+D451 |
| 9 | エレベーター抜け止めキャップ | ¥500 | D451 |
| 10 | 脚ロックナットセットNO.1 *注意(3) | ¥2,500 | K941(2個)+K940+K942(2個) |
| 11 | 脚ロックナットセットNO.2 *注意(3) | ¥2,500 | K946(2個)+K945+K947(2個) |
| 12 | 脚ロックナットセットNO.3 *注意(3) | ¥2,500 | K951(2個)+K950+K952(2個) |
| 13 | 脚パイプ内樹脂セットNO.1 | ¥1,200 | K941(2個)+K942(2個) |
| 14 | 脚パイプ内樹脂セットNO.2 | ¥1,200 | K946(2個)+K947(2個) |
| 15 | 脚パイプ内樹脂セットNO.3 | ¥1,200 | K951(2個)+K952(2個) |
| 16 | 石突ゴム *注意(4) | ¥450 | K957 |

注意点

- お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- レベラー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『SH-726EN用クイックシュー』 JAN 4906752 201718
- 参考 雲台部名 : SH-726E JAN 4906752 206263