プロ500HD

JAN 4906752 154281

希望小売価格 34.100円(税別)



| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|-------|-------------------|------------|---------------------|
| 1 / 1 | ンハンドル | ¥2,500 | 2/13-104-0 |
| 2 13 | ンハンドル(縦位置) | ¥2,500 | 2/13-104-0 |
| 3 13 | ンストッパー | ¥600 | K858+7711 |
| 4 シュ | ュー固定レバーセット *注意(1) | ¥1,000 | 7614+J664+7613 |
| 5 エ | レベーターストッパー | ¥550 | 8486 |
| 6 開 | 脚ストッパーセット *注意(2) | ¥1,000 | 8100+3428+3405+3406 |
| 7 エ | レベーター上部 | ¥4,500 | C861+F693+8081+D242 |
| 8 エ | レベーター下部 | ¥3,000 | D243+D244 |
| 9 エ | レベーター抜け止めキャップ | ¥500 | D244 |
| 10 石 | 突ゴム *注意(3) | ¥450 | 8932 |
| | | | |

注意点

- 1) お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意! シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- 2) お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意! 極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- 3) お客様が石突ゴム交換時の注意! 3段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 4) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
 - 理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 5) 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い) 理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 6) クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。 ※ 製品名『SH-726EN用クイックシュー』 JAN 4906752 201718 希望小売価格 2,400円(税別)
- 7) 参考 雲台部名: SH-736HD雲台 希望小売価格 12,000円(税別) JAN 4906752 206256