

カーボンポッド382PRO

JAN 4906752 204528

希望小売価格 23,800円(税別)



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	脚ロックナットセットNO.1 *注意(1)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
2	脚ロックナットセットNO.2 *注意(1)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
3	脚ロックナットセットNO.3 *注意(1)	¥2,500	K946(2個)+K945+K947(2個)
4	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
5	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
6	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K946(2個)+K947(2個)
7	石突ゴム *注意(2)	¥450	K956

注意点

- 1) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 2) お客様が石突ゴム交換時の注意！
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 3) カメラ取り付けネジ及びカメラプレートの部品販売は行いません(カーボン重修理扱い)。
理由: 交換するのに分解接着作業が必要な為、専門の技術を要します