


トラベレック255

JAN 4906752 215463



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥1,200	N620+N621
2	パンストッパー	¥1,000	N623+N624
3	シュー固定レバーセット *注意(1)	¥2,000	N617+N616+N613+N612+N614+N610+N611+N615
4	エレベータープレート	¥2,200	N717+N718
5	段付ネジ	¥1,600	N719
6	エレベーターセット *注意(2)	¥4,800	N719+N718+N717+N721+N720+N722+2/26-049-5
7	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/26-049-5

注意点

- 1) お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを締めてください。
- 2) お客様がエレベーターセット交換時の注意！
先にエレベーター抜け止めキャップを外してから交換してください。
- 3) 脚ロックナット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)
理由: 品質向上の為、2012年6月生産より抜け止めコマ部品形状変更していますので専門の知識を要します。
- 4) レバー(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 5) 開脚ストッパーセットのみの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)
理由: 交換するのに分解及び調整が必要な為、専門の知識を要します
- 6) 石突ゴムの部品販売は行いません(中型重修理扱い)
理由: 石突セットとアルミパイプ材は接着されている為、専門的技術が必要な為。
- 7) クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『6259DINアルミクイックシュー(大)』JAN 4906752 245071
- 8) 参考 雲台部名 : SBH-300DQ
JAN 4906752 244616