

カーボンマスター713FA BK

JAN 4906752 105481



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥2,500	D893+D897-02-6
2	エレベーターストッパー	¥600	C444
3	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	C417+3428+3405+3406
4	エレベーター上部	¥3,500	D448+F693+D449
5	エレベーター下部	¥2,200	G289+2/21-255-5
6	エレベーター抜け止めフック付	¥1,000	2/21-255-5
7	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	C426(2個)+C427+C428+C429(2個)
8	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	C432(2個)+C433+C434+C435(2個)
9	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	C426(2個)+C429(2個)
10	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	C432(2個)+C435(2個)

注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- カメラ取付けネジ及びカメラプレートの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: 交換するのに分解接着作業が必要な為、専門の技術を要します
- 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン三脚重修理扱い)
理由: 石突セットとカーボンパイプ材は接着されていて、専門的技術が必要な為。
- 参考 雲台部名 : SBH-280BKN JAN 4906752 200933